



LES COULEURS© LE CORBUSIER

NUANCIER DE TEINTES NUMÉRIQUES

Ce nuancier de teintes est un document numérique. Il est important de considérer que des variations peuvent exister entre les teintes numériques et les teintes réelles.



32001 blanc

Les Couleurs® Le Corbusier

32010 gris foncé 31

Les Couleurs® Le Corbusier

32011 gris 31

Les Couleurs® Le Corbusier

32012 gris moyen

Les Couleurs® Le Corbusier

32013 gris clair 31
Les Couleurs® Le Corbusier

32020 bleu outremer 31

Les Couleurs® Le Corbusier

32021 outremer moyen
Les Couleurs® Le Corbusier

32022 outremer clair
Les Couleurs® Le Corbusier

32023 outremer pâle
Les Couleurs® Le Corbusier

32024 outremer gris

Les Couleurs® Le Corbusier

32030 bleu céruléen 31

Les Couleurs® Le Corbusier

32031 céruleen vif
Les Couleurs® Le Corbusier

32032 céruléen moyen
Les Couleurs® Le Corbusier

32033 céruléen clair

Les Couleurs® Le Corbusier

32034 céruléen pâle
Les Couleurs® Le Corbusier

32040 vert anglais
Les Couleurs® Le Corbusier

32041 vert anglais clair
Les Couleurs® Le Corbusier

32042 vert anglais pâle
Les Couleurs® Le Corbusier

32050 vert foncé

Les Couleurs® Le Corbusier

32051 vert 31

Les Couleurs® Le Corbusier

32052 vert clair

Les Couleurs® Le Corbusier

32053 vert jaune clair
Les Couleurs® Le Corbusier

32060 ocre

Les Couleurs® Le Corbusier

32080 orange

Les Couleurs® Le Corbusier

32081 orange clair
Les Couleurs® Le Corbusier

32082 orange pâle
Les Couleurs® Le Corbusier

32090 rouge vermillon 31

Les Couleurs® Le Corbusier

32091 rose pâle

Les Couleurs® Le Corbusier

32100 rouge carmin

Les Couleurs® Le Corbusier

32101 rouge rubia
Les Couleurs® Le Corbusier

32102 rose clair

Les Couleurs® Le Corbusier

32110 l'ocre rouge
Les Couleurs® Le Corbusier

32111 l'ocre rouge moyen
Les Couleurs® Le Corbusier

32112 l'ocre rouge clair
Les Couleurs® Le Corbusier

32120 terre sienne brûlée 31
Les Couleurs® Le Corbusier

32121 terre sienne brique
Les Couleurs® Le Corbusier

32122 terre sienne clair 31
Les Couleurs® Le Corbusier

32123 terre sienne pâle
Les Couleurs® Le Corbusier

32130 terre d'ombre brûlée 31
Les Couleurs® Le Corbusier

32131 ombre brûlée claire
Les Couleurs® Le Corbusier

32140 ombre naturelle 31
Les Couleurs® Le Corbusier

32141 ombre naturelle moyenne
Les Couleurs® Le Corbusier

32142 ombre naturelle claire
Les Couleurs® Le Corbusier

4320A rouge vermillon 59
Les Couleurs® Le Corbusier

4320B blanc ivoire
Les Couleurs® Le Corbusier

4320C rose vif

Les Couleurs® Le Corbusier

4320D terre sienne brûlée 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320E noir d'ivoire
Les Couleurs® Le Corbusier

4320F vert olive vif

Les Couleurs® Le Corbusier

4320G vert 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320H gris 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320J terre d'ombre brûlée 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320K bleu outremer 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320L ocre jaune clair
Les Couleurs® Le Corbusier

4320M le rubis

Les Couleurs® Le Corbusier

4320N bleu céruléen 59
Les Couleurs® Le Corbusier

43200 gris clair 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320P terre sienne claire 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320R ombre naturelle 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320S orange vif

Les Couleurs® Le Corbusier

4320T bleu outremer foncé
Les Couleurs® Le Corbusier

4320U gris foncé 59

Les Couleurs® Le Corbusier

4320W le jaune vif
Les Couleurs® Le Corbusier